


## Mise à jour du logiciel de l'appareil

La mise à jour du logiciel de l'appareil de mesure s'effectue par un périphérique de stockage USB contenant les fichiers de mise à jour.

1. Enregistrement des données stockées vers un périphérique de stockage USB ou un PC

2. **Eteindre l'appareil.**

3. Brancher l'adaptateur USB/CC, l'alimentation CA-CC ainsi que le cordon comme indiqué dans Figure 4:




4. Insérer le périphérique de stockage USB contenant les fichiers de mise à jour du logiciel dans l'adaptateur USB/CC.

**Remarque :** Les périphériques de stockage USB avec protection de sécurité activée peuvent ne pas fonctionner correctement.

5. **Allumer l'appareil.**

La procédure de mise à jour démarre. L'affichage indique "Mise à jour vers <version de microcode>". Après un moment, l'affichage passe à "Mise à jour des fichiers, patienter..." De plus, l'affichage présente un flacon tournant et émet un signal sonore périodique pendant la mise à jour.

**Remarque :** Un périphérique de stockage USB de grande capacité augmente le temps nécessaire pour l'achèvement de la procédure de mise à jour, même si la plus grande partie de la mémoire de l'appareil est vide.



6. Attendre que l'appareil ait terminé la mise à jour du logiciel.

Quand la procédure de mise à jour est terminée, le message "Mise à jour terminée.

Retirer le périphérique USB" apparaît. L'appareil s'éteint après déconnexion du périphérique USB.

**Remarque importante :** Ne pas retirer le périphérique USB avant l'apparition du message "Mise à jour terminée". L'appareil de mesure pourrait être endommagé si le périphérique USB était débranché avant l'achèvement de la procédure de mise à jour.